



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«FerOx-Stopper»

Тип Антикоррозионная алкидная грунтовка «FerOx-Stopper» предназначена для защиты черных металлов и стальных поверхностей снаружи и внутри помещений. Не содержит свинца и хроматов.

Область применения Применяется для грунтования различных типов стальных конструкций, металлических крыш, автотранспортных средств (автобусов, трамваев, грузовых автомобилей, железнодорожных составов и др.), лодок, радиаторов отопления и других поверхностей, перед окраской алкидными и полиуретановыми материалами. Обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии, улучшает адгезию и снижает расход покрывных материалов. В сухих помещениях возможно использование в качестве однослойного финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	7 – 12 м ² /л в зависимости от метода нанесения.
Сухой остаток	Около 60 %
Плотность	1,25-1,3 кг/л в зависимости от цвета
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости допускается разбавление грунтовки до 10% уайт-спиритом по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 4-6 часов. Покрывную окраску можно производить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Матовый
Цвет	Светло-серый, красно-коричневый
Хранение	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Грунтовку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
Тара	1 л; 3 л; 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от грязи, рыхлой ржавчины, пыли и других загрязнений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающиеся участки старого покрытия, рыхлую ржавчину. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть.
Условия при окраске	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.п., температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35 ⁰ С.
Окраска	Грунтовку перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. На высохшую грунтовку можно наносить краски на масляной, алкидной, полиуретановой основе, а также водно-дисперсионные краски.
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Меры предосторожности	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.